



نظام المسار الوظيفي
بتوجه الصالح والمفهوم
مياه الشرب والصرف الصحي

دليل
المتدرب



الصيانة الكهربائية للمولدات

فى صيانة كهربائية - درجة ثلاثة



المحتوى

الفصل الاول : مقدمة عن المولدات.....	3
تعريف المولدات.....	3
- تصنیف المولدات.....	3
من ناحية القدرة:	3
من ناحية الجهد:.....	4
من ناحية التشغيل - ادارة المولد.....	4
من ناحية سرعة الدوران.....	4
نظريه العمل.....	4
مكونات وحدات التوليد.....	7
الفصل الثاني : المولدات التزامنية Synchronous Generator	8
اولا : مولدات تزامنية ذات فرش كربونيه.....	8
ثانيا : المولدات التزامنية بدون فرش كربونية.....	9
رابعا : طرق التوصيلات المختلفه للعضو الثابت.....	19
المولدات التزامنية ذات الاثنى عشرة طرف.....	19
المولدات التزامنية ذات عشرة اطراف.....	20
المولدات التزامنية ذات ستة اطراف.....	20
الفحص والاختبار للتوصيلات المختلفه للعضو الثابت و ملفات مولد الاتارة.....	21
خامسا : منظم الجهد الإلكتروني AVR.....	22
منظمات الجهد للمولدات التزامنية بدون فرش كربونية ذات تغذية ذاتية.....	23
منظمات الجهد للمولدات التزامنية بدون فرش كربونية ذات تغذية منفصله.....	25
نقاط المعايرة في منظمات الجهد :	27
الفصل الثالث : الاجهزه الكهربائيه الملحقه بماكينات дизيل.....	31
الباب الرابع : منظومة التحكم والتشغيل بمولدات дизيل.....	50
1- لوحة التحكم باستخدام الريليهات.....	50
ثانيا : التحكم باستخدام كروت التحكم.....	52
الباب الخامس مراحل الاختبار لوحدات дизيل	55
الباب السادس : صيانة وحدات дизيل.....	57
اولا: الصيانة الوقائية.....	57
ثانياً: الصيانة التصحيحية:	60

الفصل الاول : مقدمة عن المولدات


تعريف المولدات

المولد الكهربائي هو الآلة التي تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية وذلك عن طريق دوران موصل في مجال مغناطيسي فيقطع المجال الموصل وينتج عن ذلك تولد قوة دافعة كهربائية داخل هذا الموصل.

لكى تتم عملية التوليد يلزم وجود:-

- مجال مغناطيسي.
- ملف تولد فيه القوة الدافعة - عنصر الاستنتاج.
- حركة سواء للملف أو للمجال.

شروط توليد التيار الكهربائي



- تصنیف المولدات

تنقسم المولدات من حيث التصنیف العام الى عدة تقسيمات:-

من ناحية القدرة:

- مولدات ذات قدرات عالية.
- مولدات ذات قدرات متوسطة.
- مولدات ذات قدرات منخفضة.

من ناحية الجهد:

• مولدات ذات خرج جهد منخفض 380 / 220 / 110 (فولت .)

• مولدات ذات خرج جهد متوسط 11000 / 3300 (فولت .)

من ناحية التشغيل - إدارة المولد:

• مولدات تعمل بوحدة ديزل.

• مولدات تعمل بطاقة الرياح.

• مولدات تعمل بالغاز الطبيعي.

• مولدات تعمل بالبخار.

• مولدات تعمل بظام الوحدة المركبة.

• مولدات تعمل بنظام المد والجزر .

من ناحية سرعة الدوران

• المولدات المتزامنة

• المولدات الغير متزامنة


نظريه العمل

اولاً: نظرية المولد الكهربائي احادي الاوجه

• ١- دور العضو الدوار خلال المجال المغناطيسي .


في الوضع الابتدائي عند صفر درجة تكون موصلات العضو الدوار موازية للمجال المغناطيسي ولا تقطع أي خط من خطوط الفيصل المغناطيسي

في هذا الوضع لا يتولد جهد .



- 2- يدور العضو الدوار من صفر إلى 90 درجة .


الموصلات تقطع خطوط فيض أكثر فأكثر ويزداد بناء الجهد المترول حتى يصل إلى أقصى قيمة في الاتجاه



الموجب .



- 3- عمل مولد من 90 إلى 180 درجة :

يستمر العضو الدوار في الدوران من 90 إلى 180 درجة والموصلات تقطع خطوط فيض أقل فأقل ويقل الجهد المترول من القيمة القصوى الموجبة إلى الصفر .



- 4- عمل المولد من 180 إلى 270 درجة :



يستمر العضو الدوار في الدوران من 180 إلى 270 درجة والموصلات تقطع خطوط فيض أكثر فأكثر لكن في الاتجاه المضاد ويزداد بناء الجهد المترول حتى يصل إلى أقصى قيمة في الاتجاه السالب عند 270 درجة .



• 5- عمل المولد من 270 إلى 360 درجة :



يستمر العضو الدوار فى الدوران من 270 إلى 360 درجة. من 270 إلى 360 درجة يقل الجهد المولى من أقصى قيمة سالبة إلى الصفر .

- وبهذا تتم دورة .
 - يستمر العضو الدوار فى الدوران بسرعة ثابتة .
- يستمر تكرار الدورات طالما أن العضو الدوار يدور .



ثانياً : المولدات الكهربائية ثلاثة الاطوار

يتولد ثلاث موجات جيبيه من هذا المولد عن طريق ثلات ملفات منفصله عن بعضها يتم توزيعها داخل العضو الثابت بحيث تكون الدرجة الكهربائية بين الملف والذى يليه 120 درجة كهربائية ويخرج من هذا الملف ستة اطراف توصل بطريقه النجمه او استار



مكونات وحدات التوليد

يتكون نظام التوليد من عناصر رئيسية وأخرى مساعدة وأهم عناصره الرئيسية هي:

1- ماكينات дизيل.

2- مولد تزامنی ثلاثة أوجه بدون فرش مع نظام الاثارة.

المولد الرئيسي

ويتكون المولد من:-


2- العضو الدوار

1- العضو الثابت




شكل رقم (2) مولد ديزل

الفصل الثاني : المولدات التزامنية Synchronous Generator



اولا : مولدات تزامنية ذات فرش كربونية

- 1- ملفات المجال تكون في العضو الثابت .
- 2- ملفات التيار المتردد تكون على العضو الدوار .
- 3- تستخدم في المولدات ذات السعة أقل من 20 ك.ف.أ.
- 4- يستخدم نظام الإثارة الإستاتيكية STATIC EXITATION
- 5- يتم استخدام ثلاث محولات تيار CTS وملفات خانقه (CHOCK COILS) تقوم بتعويض التغير في الحمل ومعامل القدرة




ثانياً : المولدات التزامنية بدون فرش كربونية

المولدات التزامنية ذات التغذية الذاتية والمزروعة بمنظم الجهد


Synchronous Generator Self Excited


يتكون هذا النوع من المولدات من مولد تزامني رئيسي Main Generator عضوه الدوار يحمل ملفات المجال الرئيسي Main Field وعضوه الثابت يحمل ملفات التيار المتردد ثلاثي الوجه Main armature ويثبت على نفس عمود الدوران مولد الاثارة Exciter Generator وهو مولد تزامني صغير وظيفته تغذية ملفات المجال للمولد الرئيسية Main Field ويكون مولد الاثارة من عضو ثابت ويحمل ملفات مجال مولد الاثارة Exciter Field والتي يتم تغذيتها بواسطة منظم الجهد AVR وعضوه الدوار يحمل ملفات التيار المتردد لمولد الاثارة Exciter armature




المكونات :

- 1- العضو الثابت للمولد التزامني وبه عضو الاستنتاج.
- 2- العضو الدوار للمولد الرئيسي وبه ملفات المجال .
- 3- موحدات دوارة .
- 4- العضو الدوار لمولد الإثارة وبه ملفات المجال .
- 5- العضو الثابت لمولد الإثارة وبه ملفات التيار المتردد.
- 6- الدائرة الإلكترونية لمنظم الجهد AVR .
- 7- تعداد به القدرة الكهربائية .
- 8- جهد المرجع .
- 9- خرج منظم الجهد
- 10 - التغذية المترددة





شكل رقم (2) يوضح الاجزاء الداخلية لمولد تزامنی ذات تغذیه متصله





وفيما يلى أهم عناصر هذا الشكل :

2	القرص المدير
3	فاصل
4	شبكة
5,17	غطاء
6	موافق حلقى
8	مروحة
9	العضو الدوار
10	غطاء كرسي محور
11	كرسي المحور
12	العضو الثابت
13	الغطاء الأمامي للعضو الثابت
14	صندوق توصيل
16	العضو الثابت لمولد الإثارة
18	العضو الدوار لمولد الإثارة
19	غطاء بفتحات تهوية لصندوق التوصيل
20	صندوق يوضع به منظم الجهد AVR

عند دوران ماكينة дизيل يتولد جهد صغير على اطراف ملفات التيار المتردد لمولد الاثارة المغناطيسية المتبقية في مجاله ، ويتم توحيد هذا الخرج بواسطة الموحدات الدوارة لتغذية ملفات مجال المولد الرئيسي


Brushless Exciters of Synchronous Generator



المولدات التزامنية بدون فرش كربونية ذات تغذية منفصلة

Synchronous Generator Separate Excited

يتكون هذا النوع من المولدات من مولد تزامني رئيسي Main Generator عضو الدوار يحمل ملفات المجال الرئيسي Main Field وعضو الثابت يحمل ملفات التيار المتردد ثلاثي الاوجه Main armature ويثبت على نفس عمود الدوران مولد الاثارة Exciter Generator وهو مولد تزامني صغير وظيفته تغذية ملفات المجال للمولد الرئيسية Main Field ويكون مولد الاثارة من عضو ثابت ويحمل ملفات مجال مولد الاثارة Exciter Field والتي يتم تغذيتها بواسطة منظم الجهد AVR وعضو الدوار يحمل ملفات التيار المتردد لمولد الاثاره Exciter armature , ويتم تغذيته منظم الجهد بموجة ثالث مثبت على نفس عمود الدوران يسمى المولد ذات المغناطيس الدائم PMG .




المكونات :


- 1- العضو الثابت للمولد التزامني وبه عضو الاستنتاج .
- 2- العضو الدوار للمولد الرئيسي وبه ملفات المجال .
- 3- موحدات دوارة .
- 4- العضو الدوار لمولد الإثارة وبه ملفات المجال .
- 5- العضو الثابت لمولد الإثارة وبه ملفات التيار المتردد .
- 6- مغناطيس دائم لمولد تزامني احدى الاوجه PMG
- 7- تعد به القدرة الكهربائية .
- 8- جهد المرجع .
- 9- خرج منظم الجهد
- 10 - التغذية المترددة

12- ملفات التيار المتردد للمولد PMG

6- الدائرة الإلكترونية لمنظم الجهد AVR



الاجزاء الداخلية لمولد تزامنی بدون فرش كربونیه مزود AVR ذات تغذیه منفصله




1	شبكة
2	غطاء
3	موافق حلقي
5	قرص الإدارة
6	فوامصل
8	مرروحة
9	الهب
12	مجموعة العضو الدوار
14	الكرسي الأمامي
15	جسم العضو الثابت
18	موافق أمامي
21	حستدوق آطراف التوصيل
25	العضو الدوار للمولد PMG
27	العضو الثابت لمولد PMG
29	العضو الثابت لمولد الإثارة
31	العضو الدوار لمولد الإثارة
35	منظم الجهد
36	مكثف
37	غطاء جانبي لحستدوق التوصيل
40	غطاء مضمّن
41	غطاء بفتحات للتثوية
43	موحدات دوارة
45	محمد فقرات جهد

نظريّة التشغيل

عند دوران ماكينة дизيل يقوم المولد التزامن الاحادي الوجه ذي المغناطيس الدائم PMG بتوليد جهد على اطرافه وهذا الجهد يقوم بتغذية منظم الجهد AVR ، ويقوم منظم الجهد بدوره في تغذية ملفات المجال لمولد الاثارة بالجهد اللازم للوصول بالخرج المطلوب للمولد الرئيسي ، وبالتالي يتولد جهد على اطراف ملفات التيار المتردد لمولد الاثارة Exciter armature ، ويتم توحيد هذا الجهد بواسطة الموحدات الدوارة ، ثم تغذية ملف المجال للمولد الرئيسي (Main Field) ومن ثم يتولد جهد على اطراف ملفات التيار المتردد للمولد الرئيسي Synchronous Generator(Main armature) يتناسب مع تيار مجال المولد الرئيسي ويقوم منظم الجهد بقياس جهد اطراف المولد الرئيسي ومن ثم تعديل جهد اطراف مجال مولد الاثارة للوصول للجهد المطلوب على اطراف المولد الرئيسي .

Pilot exciter of the Synchronous Generator



A brushless excitation scheme that includes a pilot exciter. The permanent magnets of the pilot exciter produce the field current of the exciter, which in turn produces the field current of the main machine.

ثالثاً : الموحدات الدوارة


تستخدم الموحدات في توحيد الكهرباء المنتجة من العضو الدوار الخاص بالمنشط وتحويلها إلى (DC) وذلك لتغذية ملفات المجال الخاصة بالمولد وتوجد هذه الموحدات على نهاية عمود الدوران كما بالشكل رقم.(7) وتوصل الموحدات على هيئة 3 فاز وهو توصيل بملفات المجال عن طريق كابلين يمران خلال فتحات داخل عمود الإدار، والذي يوضح كيفية توصيل هذه الموحدات، ويعتبر هذا النظام أقل احتياج للصيانة من النظام الذي يستخدم معه حلقات انزلاق وفرش.




شكل رقم (2-3-2) وحدة التوحيد



شكل رقم (2-3-1) وحدة التوحيد الدوارة



شكل رقم (4-3-2) موقع تركيب وحدة التوحيد



شكل رقم (3-3-2) وظيفة وحدة التوحيد

رابعاً : طرق التوصيلات المختلفة للعضو الثابت

المولدات التزامنية ذات الائتمان عشرة طرف


-1

ا- توصيله نجمة طويلة شكل (ا)


ب- توصيله نجمة قصيرة شكل (ب)

ج- توصيله دلتا طويلة HI-DELTA شكل (ج)


د- توصيله دلتا قصيرة LOW-DELTA شكل (د)




ب



ج



د





ج

المولدات التزامنية ذات عشرة اطراف

ا- توصيله نجمة طويله شكل (ا) HI-WYE



ب- توصيله نجمة قصيرة شكل (ب) LOW-WYE



المولدات التزامنية ذات ستة اطراف

ا- توصيله نجمة ه شكل (ا) WYE

ب- توصيله دلتا شكل (ب)



الفحص والاختبار للتوصيلات المختلفة للعضو الثابت و ملفات مولد الاثارة

اولا : قياس العازلية لملفات العضو الثابت (المولد التزامنی والاثارة)


يعتبر اختبار عازلية ملفات العضو ثابت للمولدات التزامنية من اهم الاختبارات الازمة والتى يمكن اجرائها بصورة دورية كل سنة وذلك للحفاظ على استمرارية التشغيل ويعتمد الاختبار على مدى فهم القائم باعمال الصيانة لطريقة توصيل الملفات حيث يقوم بقياس عازلية كل ملف على حدى وعلى حسب نوعية التوصيل

Insulation test



ثانيا : قياس مقاومة الملفات العضو الثابت (المولد التزامنی و مولد الاثارة)

يعتبر اختبار قياس مقاومة ملفات العضو ثابت للمولدات التزامنية وكذلك مولد الاثارة من اهم الاختبارات الازمة والتى يمكن اجرائها بصورة دورية كل سنة وذلك للحفاظ على استمرارية التشغيل ويعتمد الاختبار على مدى فهم القائم باعمال الصيانة لطريقة توصيل الملفات حيث يقوم بقياس مقاومة كل ملف على حدى وعلى حسب نوعية التوصيل ويتم الرجوع الى قيم المقاومات بكتالوجات الشركات المصنعة للمولد .



خامساً : منظم الجهد الإلكتروني AVR



يستخدم منظم الجهد في التحكم في الجهد الخارج من نظام التوليد ويتم تنظيم جهد المولد بواسطة التحكم في قيمة التيار الذي يتم تغذية مجال المنشط به، وتصنع دوائر منظم الجهد من أشباه الموصلات التي تتأثر نسبياً بالحرارة، والرطوبة، والاهتزازات، والصدمات، والأتراء، ويظهر أهمية AVR أثناء تغير الاحمال ففي حالة تخفيف الاحمال التصله بالمولد بظهور مفاجئة فهنا يظهر دور AVR بتخفيف جهد خرج المولد وذلك بتخفيف التيار الذي يغذي مولد الاثارة وبالتالي يقل الفيصل الخاص بالمولد الرئيسي والعكس ، فمنظم الجهد هو عبارة عن PID يتم تغذيه بجهد خارجي وكذلك يتم توصيله بالجهد الخارج من المولد الرئيسي (مدخل قياس) حيث يقوم بمقارنته مع الجهد المضبوط عليه ونじمه المقارنه هي عباره عن تغيير في قيمة تيار عضو الاثارة بمولد الاثارة .
يتبعه منظمات الجهد بحسب نوعيه المولد :

1- منظمات جهد لمولدات بدون فرش كربونيه وبتغذيه ذاتيه

2- منظمات جهد لمولدات بدون فرش كربونيه وبتغذيه منفصله

وقد استطاعت شركات تصنيع المولدات اضافه بعض المميزات وبيانها كالاتى :

أ- تحديد التيار الاقصى لخرج المولد

ب- تخفيف جهد الخرج تبعاً لمعامل القدرة وتسمى هذه الخاصية ب Inductive Droop

ج- تخفيف جهد الخرج تبعاً لتردد خرج المولد وتسمى هذه الخاصية ب Frequency Compensation

د- دائرة فصل المولد عند زيادة جهد ملف مجال المولد Over excitation shut down

هـ- دائرة اعادة المغناطيسية المتبقية للمولدات ذات التغذية الذاتية وتسمى هذه الخاصية Flash Over Circuit

نظمات الجهد للمولدات التزامنية بدون فرش كربونية ذات تغذية ذاتية

طريقة التوصيل

اولا: يتم توصيل اطراف تغذية منظم الجهد (مدخل التغذية بالقدر)

ثانيا : يتم توصيل اطراف الاحساس او القياس (مدخل الاحساس بالجهد)


ثالثا : يتم توصيل اطراف خرج التغذية متوجه الى ملف المجال

رابعا : يتم توصيل جهاز مغير الجهد (فى حالة الضبط من الخارج)

نظمات الجهد الاصطناعي للمولدات AVR



نظمات جهد المولدات ذات التغذية الذاتية

الشكل يبين الخطط الصناعي لمنظم جهد من صناعة شركة Basler



مثال رقم (1) منظم جهد من انتاج شركة استامفورد طراز SX460


WIRING AND DIAGRAM

طريقة التوصيل :

اولا : يتم توصيل النقطة F1 بالعضو الثابت بمولد الاثارة حيث انه المسؤول عن تغذية مولد الاثارة عن طريق جهاز AVR

ثانيا : يتم توصيل النقطة 7 و 8 بخرج العضو الثابت بالمولد الرئيسي ، حيث يقوم بالاتى:

- 1- قياس الخرج ومقارنته بما تم ضبطه بكارته AVR مما سينتج عنه تغير قيمة التغذية بواسطة النقطة F1 , F2
- 2- تغذية كارته AVR حتى يتمكن PID من القيام بوظائفه.

طريقة المعايرة

اولا: يتم اختيار التردد من **FRQUENCY SELECTION** وذلك بتوصيل النقطة C بالنقطة 50 او 60 حسب نوع التردد.

ثانيا: يتم استخدام النقطة 1 و 2 فى حالة التشغيل الطبيعي (يتم تحديد الجهد الخاص بالضبط من خلال VOLT بالكارته) حيث يتم عمل الاتصال المباشر وفى حالة الرغبه فى التحكم من خارج الكارت يتم توصيل مقاومة متغيره.

ثالثا : يتم تحديد جهد المراد الضبط عليه باستخدام مفأك من خلال VOLT فى اتجاه عقارب الساعة يزداد الجهد المراد ضبطه .

رابعا : يتم ضبط الاتزان ومدى استجابة AVR بواسطة ضبط STABILITY فى اتجاه عقارب الساعة يزداد تخميد او هبوط التاثير .

منظمات الجهد للمولدات التزامنية بدون فرش كربونية ذات تغذية منفصله


طريقة التوصيل :

اولا : يتم توصيل النقطة XX , X بالعضو الثابت بمولد الاثارة حيث انه المسئول عن تغذيه مولد الاثارة عن طريق جهاز AVR


ثانيا : يتم توصيل النقطة S2 و S1 بخرج العضو الثابت بالمولد الرئيسي ، حيث يقوم بالاتى:


- قياس الخرج ومقارنته بما تم ضبطه بكارته AVR مما سينتتج عنه تغير قيمة التغذيه بواسطة النقطة XX , X
- تغذيه كارت AVR حتى يتمكن PID من القيام بوظائفه.

ثالثا : يتم توصيل النقطه P2 , P3 , P4 بخرج مولد المغناطيس الدائم PMG



مثال رقم (1) منظم جهد من انتاج شركة استامفورد طراز MX341





نقاط المعايرة في منظمات الجهد :

1- نقطة المعايرة الدقيقة للجهد : FINE ADJUSTMENT

تستخدم لضبط جهد الخرج للمولد من + 10% من الجهد المقصود.

2- نقطة المعايرة غير الدقيقة للجهد : COARSE ADJUSTMENT

تستخدم للضبط غير الدقيق لجهد الخرج.

3- نقطة معايرة الإستقرار : STABILITY ADJUSTMENT

تستخدم في التحكم في زمن الإستجابة عند تغير أحمال المولد ... فزيادة الإستقرار يعني زيادة زمن الإستجابة والعكس

وعادة ينصح بتقليل زمن الإستجابة مع ملاحظة خرج المولد بواسطة الفولتميتر

(كيف يتم معرفة درجة الإتزان لأي مولد)

4- نقطة معايرة انخفاض التردد : UNDER FREQUENCY ADJUSTMENT

تستخدم هذه المعايرة في ضبط ميل الجهد المترددة كنسبة ثابتة وذلك في حالة اختيار تشغيل المولد تحت نظام (انخفاض الجهد مع التردد) وهي مفيدة جدا لتغذية المحركات الكهربائية

5- نقطة معايرة انخفاض الجهد مع الأحمال الحسية : DROOP ADJUSTMENT

وتشتمل هذه المعاير عند توصيل المولدات على التوازي وينصح بضبط (DROOP) كما يلى :

أ- تشغيل المولد بمفرده وتحميه عند الحمل الكامل بتحمل معامل قدرته (0.8) متأخر.

ب- يتم ضبط (DROOP) وصولاً لنسبة التخفيض المطلوبة في الجهد.

ج- بعد الضبط اذا تم تحمل المولد بحمل حتى ولم يقل الجهد يجب مراجعة قطبيه (محول التيار)


6- نقطة معايرة حدود التيار المولد : GENERATOR CURRENT LIMIT ADJUSTMENT

أ- يمكن ضبط حدود تيار المولد ما بين (400 % : 150 %) من التيار المقتن .


ب- تحدد قيمة تيار المولد الأقصى تبعاً لقيمة تيار القصر المتوقع (المتماثل والغير متماثل) .

الاعطال وطرق العلاج الخاصة بمنظمات الجهد


طرق اصلاح العطل	اسباب العطل المتوقع	العطل
تحقق من وصول القدرة الكهربائية للمنظم	عدم وصول قدرة لاطراف دائرة القوة	الجهد على اطراف المولد منخفض
		الجهد على اطراف المولد يتزايد ويقل




تحقق من سلامة المقاومة المتغيرة ومن جودة الوصلات	تلف المقاومة المتغيرة الخاصة بتغيير الجهد «المقاومة منخفضة» في حالة التحكم	الجهد على اطراف المولد منخفض الجهد عالي ولا يمكن التحكم فيه او يمكن التحكم فيه ولا يصل للمقىن الجهد على اطراف المولد يتزايد ويقل
--	--	--



تحقق من سلامة التوصيات للتغذية المرتدة	اطراف التغذية المرتدة للمنظم غير سليمة	الجهد على اطراف المولد منخفض الجهد عالي ولا يمكن التحكم فيه الجهد عالي ويمكن التحكم ولا يصل الى المقىن والعكس
--	--	---




تحقق من سلامة التوصيلات الواسطة للمجال	خلل في مولد الاثارة	- تنظيم ضعيف
-تحقق من ضبط الاتزان بالمنظم	خلل التيار اللازم لمجال المولد اكبر من القيمة العظمى	- عدم الوصول للجهد المطلوب
	خلل في المنظم	



الفصل الثالث : الاجهزه الكهربائيه الملحقه بماكينات дизيل

مقدمة



لدراسة الاجهزه والحساسات بماكينة дизيل كان لابد من دراسة اهم البيانات بماكينة дизيل يجب دراستهم مسبقا حتى نتمكن من معرفه اهميه اجهزة التحكم و اجهزة التشغيل بماكينة дизيل

بعض البيانات الاساسية لاختيار ماكينة дизيل :



- من حيث دورة الاحتراق
 - 1- ماكينة ديزل رباعية الاشواط
 - 2- ماكينة ديزل ثنائية الاشواط
- من حيث عدد السلندرات وترتيب السلندرات
 - 1- 6, 4 سلندر.....
 - 2- نوع L, نوع V
- من حيث منظومة الوقود
 - 1- حقن اليكتروني ECM
 - 2- حقن ميكانيكي (عادى)

Fuel System او لا : دورة الوقود

الوقود هو العامل الأساسي في تشغيل محركات дизيل لأن المصدر الرئيسي لتدفق الطاقة في غرفة الاحتراق ومنها يتم دوران عمود الكرنك الذي بدوره يدور مجموعة ملفات كهربائية لتنتج في النهاية من الطاقة الحرارية طاقة حركية وتنتقل بعدها الطاقة الكهربائية التي يمكن نقلها وإستغلالها في أوجه عديدة وعلى الرغم من أهمية دور الوقود (السوالار) في المحرك إلا أن دائرة الوقود تعتبر من أبسط الدوائر في محرك дизيل ولكنها أغلى قطع في المحرك لأنها تصنع من خامات خاصة جداً.

تنقسم أنواع ماكينات дизيل من حيث نوع حقن الوقود

او لا : ماكينات ديزل ذات حقن ميكانيكي (عادى)



* وتكون دائرة الوقود من الآتى:

-1- تانك الوقود (السوالار)

ويجب أن يصمم الخزان اليومى بحيث يمكّن سحب كمية المياه التي تتراكم أسفل السوائل من مناسب من هذا التانك.


ومن أخطر المشاكل في دائرة الوقود وسوالار ولذلك يجب التخلص من المياه المتراكمة أول بأول ولذلك يوضع الإبتدائية عند أول الخط يسمى

بفاصل المياه (Water Separator) ينبع من خلاله يومياً بواسطة محبس أسفله



-2 الكاركة Manual Pump

فى حالة توقف المحرك فترة زمنية طويلة يتم سحب السولار من التانك بواسطة الكاركة (طلمبة يدوية) وضغطه فى خطوط دائرة الوقود ويطلق على هذه العملية تحضير السولار يدويا وبهذه الطريقة يتم التخلص من الهواء المتواجد فى دائرة الوقود الذى يتسبب فى عدم إمكانية تشغيل المحرك.

-3 طلمبة الضغط المبدئي

وهذه الطلمبة تعمل عندما يبدأ المحرك فى الدوران ويتم إلغاء العمل بالكاركة تماما وهى المسئولة عن رفع الضغط الإبتدائى فى دائرة الوقود بحيث يستطيع ان يتدفق

داخل فلاتر السولار حتى يصل إلى طلمبة الحقن وهناك نوعان من الطلمبات يستخدمان فى هذه المهمة.

Piston Pump**Gear Pump**

ويتم التحكم فى الضغط داخل دائرة الوقود بوجود بلف على الخط الرا�ع للتانك

ويختلف التصميم حسب الضغط المطلوب فى دائرة وهذا يتوقف على نوع الحقن فى دائرة الوقود.



4- مجموعة فلاتر السولار Fuel Filter



تعتبر من الأجزاء الهامة جداً في دائرة الوقود حيث أن قيمة الفلاتر تقدر بمدى مساميتها

وقدرتها على عدم التأثير على ضغط السولار في الدائرة بصورة كبيرة حيث درجة


المسامية للفلاتر ذات الجودة العالية تصل لحوالي من 12-15 ميكرون وتصنع هذه الفلاتر

من ألياف نباتية وتقوم الفلاتر بجز الشوائب والعوالق التي تتواجد في السولار وعدم

السماح لها بالمرور وذلك لحماية الأجزاء الحساسة (الكباسات والرشاشات) وهناك

نوعان من فلاتر السولار الأول يتم تغييره كوحدة مجمعة الحشو بالجسم الخارجي والثاني

عبارة عن حشو داخلي يتغير ويبقى جسم الفلتر مكانه



طلوبة حقن السولار Fuel Injection Pump.


يتدفق السولار بعد خروجه من الفلاتر إلى طلمبة حقن الوقود والتي تختص برفع ضغط الوقود لدرجة عالية تصل إلى حوالي 250 بار (Piston Pump) والذي بدوره يتدفق إلى الرشاشات التي بها تركيبه مجمعه لرفع ضغط السولار ومنه إلى الفتحات التي منها يصب على وش البستم في شوط الحريق حسب الوقت والزاوية المعدة له وإرتفاع ضغط السولار وتغلبه على المقاومة المتواجدة في الفتحة يجعله يتحول إلى رذاذ يسهل إشعاعه مع إرتفاع درجة حرارة الهواء الموجود حتى يتم حدوث حريق فعال لكل جزيئات الوقود، و تعمل طلمبة الحقن بإتصالها من مجموعة وش التقسيمة وبداخلها عمود كامات مخصص لكل بستم كامة من داخل الطلمبة.

وفي بعض المحركات تكون طلمبة الحقن والرشاش قطعة واحدة تتمثل في رشاشات بداخله كباس يأخذ حركته مباشرة من تاكيه مثل تاكيهات الصبابات داخل كل عين وهذا التاكيه يتحرك بموجب بمحبب خاصة مع عمود الكباسات الخاص بالتاكيهات (صبابات الهواء والعادم).

ويتم ضخ السولار إلى طلمبة الحقن سواء كان حقن مباشر أو غير مباشر بكمية من السولار أكثر مما يحتاج في الحقن و تعمل هذه الكمية الزائدة على تبريد الكباسات داخل طلمبة الحقن.

هناك فرق في الضغط الذي يصل إلى عملية الحقن المباشر وعملية الحقن الغير مباشر:

- فى عملية الحقن المباشر يصل الضغط إلى 120 PSI.
- فى عملية الحقن الغير مباشر يصل الضغط إلى 40 PSI
-



الاجهزه الكهربائيه الملحقه للتحكم فى دورة الوقود


حساس منسوب الوقود بتانك ماكينة дизيل Level Sensor for fuel tank -1

يقوم حساس منسوب الوقود بحماية ماكينة дизيل من العمل في حالة انخفاض منسوب الوقود مما يحافظ على جميع المنظومة من سحب الرواسب الموجودة بالوقود كما يعمل على امكانية قياس منسوب الوقود بالتانك




المشغل الكهربائي لطلمبة الوقود diesel engine actuator -2


يتم تركيبه مباشرة على طلمبة حقن الوقود ويقوم بالتحكم بكمية الوقود عن طريق عمود الاتصال الميكانيكي وذلك بناءاً على الاشارة الكهربائية القادمة اليه من جهاز التحكم في سرعة المولد Speed Governor



ثانياً : مكينات ديزل ذات حقن إلكتروني Diesel Engine Electronic Injection



تشابه دورة الوقود لمكينات дизيل ذات الحقن الإلكتروني بالنسبة للمكونات الأساسية من (تانك الوقود ، الفلتر) مع مكينات дизيل ذات الحقن العادي او الميكانيكي ولكن الاختلاف الأساسي يتمركز في اختلاف منظومة الحقن من مضخة الحقن حيث تحتوى على خط سحب وطرد واحد مع توزيع الوقود على الرشاشات خلال أنبوبة خط مشترك ويتم التحكم في تقسيمة الرشاشات او تشغيل الرشاشات بواسطة اشاره كهربية منظمة من خلال وحدة تحكم إلكترونية تسمى ECM والتي بدورها تقوم بترتيب توزيع الحقن للماكينة طبقاً لمعايير تحكم من خلال حساسات متعددة من (حساس ضغط ، حساس بالعادم والهواء) وهناك بعض الماكينات يحتوى على طريقة اتصال بين كارته ECM وكارت التحكم فى تشغيل الماكينة .



ثانياً : دورة الزيت Oil Lubrication System

يقوم الزيت بالمحرك بعدة وظائف هامة وهي كالتالي:

○ محاولة منع الاحتكاك بين الاجزاء المتحركة قدر المستطاع

○ تبريد الاجزاء التي لا يمكن أن تقوم المياه بتبریدها مثل البساتم

○ يجعل الحرائق متوازن لأنه يحتوى على T.B.N.

○ يقوم بتنظيف المحرك من أثار الوقود من على الشمايز


لذلك يعتبر الزيت من المكونات الاساسية لقيام المحرك بوظيفته لأن سريانه في المحرك كسريان الدم في جسم الانسان

تبدأ دورة الزيت من الكاريئر حيث يتجمع الزيت بداخله من كل انحاء المحرك فالزيت لا يتوقف في مكان طالما المحرك يعمل فهو في حالة حركة مستمرة مع حركة المحرك مدفوعاً من طلمبة الزيت لاستمرار تدفقه في جميع أجزاء المحرك.

وت تكون دورة الزيت في المحرك من الاجزاء الآتية:

Oil Pump طلمبة الزيت

Oil Cooler مبرد الزيت



الأجهزة الكهربائية الملحة للتحكم في دورة الزيت

1- حساس ضغط الزيت Oil Pressure Sensor


يقوم حساس ضغط الزيت بحماية الماكينة من انخفاض ضغط الزيت وفي بعض الانواع يقوم بقياس ضغط الزيت داخل الماكينة لذلك يوجد انواع بطرف اتصال واحد وذلك للفصل فقط او طرفين وتستخدم للفصل والقياس كما بالاشكال الموضحة .




شكل رقم (2)



شكل رقم (1)



شكل رقم (4)



شكل رقم (3)


شكل رقم (1) : حساس ضغط زيت ذات طرف اتصال واحد لزوم حماية ماكينة дизيل من انخفاض ضغط الزيت

شكل رقم (2) : حساس ضغط زيت ذات عدد (2) طرف اتصال لزوم حماية وقياس لضغط الزيت

شكل رقم (3) : شكل يوضح موقع تركيب حساس الزيت داخل ماكينة дизيل

شكل رقم (4) : دائرة توصيل حساس ضغط الزيت لزوم القياس والحماية والدائرة تحتوى على (المبين ، الحساس واطراف التوصيل)

دورة التبريد (المياة) Cooling System



دورة التبريد فى محرك дизيل هى المسئوله عن تبريد الزيت و المحرك بصورة كامله و تتكون الدائرة من :

- سائل التبريد (coolant)

تم تصميم محركات дизيل لكي تعمل فى درجات حراره مرتفعه (75-85) و ذلك للحصول على اعلى كفاءه للاداء للمحرك

- طلمبه المياه (water pump)

عبارة عن طلمبه طارده مركزيه عاديه جدا تأخذ حركتها اما مباشرة من تحرك بوش التقسيمه من عمود الكرنك او عن طريق سير و طمبوره على عمود الكرنك و تضغط على المياه لحوالى 1 بار

يتم سحب المياه عن طريق ماخذين الاول من اسفل الردياتير بعد الانتهاء من تبريد و الآخر من ماسورة القادمه من الترمومستات فى حاله المحرك لا يزال باردا و تدفع المياه الى داخل مبرد الزيت و مبرد الهواء

Cooler-مبرد الزيت

هو الجزء فى دائرة التبريد بامتصاص الحراره فيه من الزيت و يتم التبادل الحراري بين الزيت و سائل التبريد عن طريق مواسير يسير سائل التبريد داخلها و يتحرك الزيت من خارجها و يتم التبادل على سطح المواسير الداخلى و الخارجى

After cooler - مبرد الهواء

- يتم تدفق سائل التبريد اما على التوالى مع مسار المياه او على التوازى معه حسب تصميم المحرك الى مبرد الهواء حيث ترتفع درجه حراره الهواء المضغوط عن طريق التربو تشارجر و بالتالى تقل كثافته و يقل فيه كمية الاكسجين اللازم للحريق فيتم تبريد الهواء قبل دخوله لغرفة الحريق لزيادة كثافته و زيادة كمية الاكسجين به و بذلك تزداد قدرة المحرك حوالي 7-10%

و مبرد الهواء من الداخل عبارة عن سربنتينه مثل الرادياتير يتحرك الهواء من خارجها و يتحرك سائل التبريد من داخلها حيث يتم التبادل الحراري عن heat exchauger طريق تلك السربنتينه

الترموستات

الترموستات هى الجزء المنظم لدرجه حراره سائل التبريد فى الدائره و المحافظه على ثباتها عند 82-85 درجه مئويه فى كل ظروف التشغيل حيث تقوم باغلاق الطريق لتدفق سائل التبريد الى الرادياتير فى حاله انخفاض درجه الحراره و تفتح له الطريق فى حاله ارتفاع درجه الحراره و يتم ذلك تدريجيا بحيث تثبت درجه حراره المحرك و فى حاله الارتفاع فى درجة الحراره تزداد كمية المياه المتوجه للرادياتير و العكس فى حاله انخفاض درجة الحراره تقل كمية المياه المتوجه للرادياتير .




radiato - الرادياتير

هذا الجزء وظيفته التخلص من الحرارة التي اكتسبها سائل التبريد اثناء دورته فى دائرة التبريد

الأجهزة الكهربائية الملتحقة للتحكم في دورة التبريد

1- حساس درجة الحرارة


يقوم حساس الحرارة بحماية الماكينة من ارتفاع درجة حرارة المياه وفي بعض الانواع يقوم بقياس درجة الحرارة داخل الماكينه لذلك يوجد انواع بطرف اتصال واحد وذلك للفصل فقط او طرفين وتستخدم لفصل والقياس كما بالاشكال الموضحة .




شكل رقم (2)



شكل رقم (1)



شكل رقم (4)



شكل رقم (3)

شكل رقم (1) : مكونات دائرة حساس قياس درجة حرارة المياه (الحساس و عداد البيانات)


شكل رقم (2) : طريقة توصيل دائرة قياس درجة الحرارة

شكل رقم (3) : طريقة قياس و اختيار حساس درجة حرارة المياه

شكل رقم (4) : موقع تركيب حساسات درجة حرارة المياه بماكينة المولد

متحكمات السرعة

نعلم أن الحاكم الكهربائي يحول الإشارة الكهربائية الوالصة إليه من لوحة التحكم إلى حركة ميكانيكية للتحكم في زيادة أو نقصان كمية الوقود ، وبالتالي يتحكم في سرعة الماكينة ، فمثلاً لو أن سرعة الماكينة أعلى من السرعة السابقة ضبطها في لوحة التحكم فسوف يقل الجهد المرسل من لوحة التحكم إلى الحاكم الميكانيكي وبالتالي سوف تقل كمية الوقود نتيجة غلق جزئي من الحاكم للوقود ، وتعتمد هذه التغيرات في الجهد المرسل من وحدة التحكم إلى الحاكم على السرعة المقاسة على حساس السرعة ، ويعرض الشكل رقم (6-2) مخطط لعملية التحكم في السرعة .




حساس السرعة :

عبارة عن مغناطيس دائم حوله ملف تتولد فيه نبضات بتردد عالي جداً نتيجة لقطع فيض المغناطيس بواسطة سنون ترس الحداقة الذي يدور بسرعة تساوى سرعة دوران дизيل مضروبة في عدد السنون، ثم يتم توحيد هذه النبضات جهد مستمر (DC)، وعند عطل مقياس السرعة لأى سبب توجد دائرة حماية تمنع تشغيل дизيل بغلق محبس الوقود .


كيفية عمل حساس السرعة :

يتكون حساس السرعة من مغناطيس يولد مجال مغناطيس ثابت وهذا المغناطيس موضوع داخل ملف السلك .
يثبت حساس السرعة أمام أسنان ترس الحداقة عندما يدور المحرك فإن أسنان ترس الحداقة تقطع المجال المغناطيسي المتولد من حساس السرعة، وبناء على ذلك يتولد فولت متعدد ويتوقف قيمة هذا الفولت على سرعة دوران الحداقة أى أنه كلما زادت سرعة المحرك تزيد قيمة الفولت المتولد من حساس السرعة (تردد هذا الفولت



يتناوب طردياً مع سرعة المحرك.(هذه الذبذبة) فولت متعدد (المتوردة نتيجة لسرعة المحرك ترسل إلى لوحة التحكم حيث تحول إلى فولت مستمر، هذا الفولت المستمر يصل إلى الجفرنر حيث يقوم الجفرنر بعد ذلك بتحريك جريدة الوقود، وهذا الفولت المستمر الخارج من لوحة التحكم يتناسب عكسياً مع سرعة المحرك أى أنه عند زيادة سرعة المحرك فإن الفولت الخارج من لوحة التحكم إلى الجفرنر يقل وعند نقصان سرعة المحرك فإن الفولت الخارج من لوحة التحكم إلى الجفرنر يزيد .ويعرض الشكل رقم (3-1) رسم تخطيطي لكيفية عمل حساس السرعة.




شكل رقم (3-1)
رسم تخطيطي لكيفية عمل حساس السرعة



فكرة عمل الحاكم الكهربائي:
 الجفرنر جهاز يتم إدارته عن طريق المحرك، ويقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الواردة إليه من لوحة التحكم إلى طاقة ميكانيكية (يتم التحويل هيدروليكيًا) تقوم بتحريك جريدة طلبة الوقود كما هو معروض بالشكل رقم (3-2). وتقوم لوحة التحكم بتوصيل جهد كهربائي إلى ملف سلونيد الجفرنر ويقوم الجفرنر بإدارة عامل خارج منه يقوم بتحريك جريدة طلبة الوقود عن طريق وصلات ميكانيكية وتتوقف كمية دوران العواد على قيمة الجهد الواردة إلى الجفرنر، وعندما تتوقف إشارة الجهد الواردة إلى الجفرنر فإن العواد الخارجي من الجفرنر يعود إلى وضع الوقود عن المحرك وبذلك يتوقف المحرك.




وتوجد في الأسواق أنواع كثيرة من منظمات السرعة ومن أشهرها منظم السرعة من النوع (Non parallel speed controller) ، ومن هذه المنظمات توجد منظمات تعمل على مولد واحد (2301 speed controller) ، ومنظمات تعمل مع مولدات تعمل على التوازي معًا (Parallel speed controller) ، وسوف يقتصر الشرح على النوعيات التي تعمل مع مولد واحد فقط ، وسوف يذكر باختصار (controller) ، النوعية الأخرى التي تعمل مع المولدات التي تتصل على التوازي معًا ، ويعرض الشكل رقم (3-3) احدى المنظمات التي تعمل مع مولد واحد ، بينما يعرض الشكل رقم (3-4) احدى المنظمات التي تعمل مع مولدات متصلة على التوازي .



(3-3)




احدى المنظمات التي تعمل مع مولد واحد



Lead Circuit: Position Switch (Unit unstable gain adjustment and stability potentiometer invalid can try soft connection up and down :Engine and point motor are soft connection ,high frequency speed instability ,you can try NO)

الدينامو



هو عبارة عن مولد تيار مستمر يقوم بتشغيل انظمة التحكم في ماكينة дизيل مع شحن البطارية التي تساعد على بدء حركة المولد .



$\frac{1}{-}$ = السالب
(الأرضي - الم الأرضي)



محركات بدء الحركة(المارش)



محركات بدء الحركة من النوع التيار المستمر Series Connection ويصل قيمة تيار البدء فيها إلى 100 امبير لذلك كان من الضروري وجود مفتاح كهرومغناطيسي لوصل وفصل التيار عن محرك البدء وتنقل حركة محرك البدء إلى طارة الحدافة عن طريق ترس البنيون Penion المثبت على عمود محرك البدء



الباب الرابع : منظومة التحكم والتشغيل بمحولات дизيل

ا- لوحة التحكم باستخدام الريليهات






ثانياً : التحكم باستخدام كروت التحكم
 تقوم كروت التحكم بدور الريليهات حيث يتم توصيلها مباشرة بجميع الحساسات واجهزة القياس بماكينة дизل وسنقوم بدراسة اهم انواع كروت التحكم الاكثر انتشارا بالشركة


مثال رقم (1) شركة Deepsea



مثال رقم (2) شركة كاتربيلر



Activate

طريقة التوصيل**TYPICAL WIRING DIAGRAM**

1- يتم توصيل النقاط 1:2 لتغذية كارتة التحكم

2- يتم توصيل النقاط 3:5 لخرج التحكم في الوقود والشحن

3- يتم توصيل النقاط 6:15 مع حساسات الحماية من ضغط الزيت وحساس الحرارة و.....

4- يتم توصيل النقاط من 51 : 55 لقياس تيار خرج المولد وكذلك يتم توصيل النقاط من 43 : 46 لقياس جهد خرج المولد


5- يتم توصيل النقاط من 47:50 لقياس جهد خرج المصدر الاساسى

6- يتم توصيل النقاط 39:40 للتحكم فى تشغيل قاطع تيار المصدر الاساسى

7- يتم توصيل النقاط 41:42 للتحكم فى تشغيل قاطع المولد

8- يتم توصيل النقاط 22:23 بحساس السرعه لامكانية قياس السرعة للمولد

الاعطال وطرق العلاج بواسطة كارته التشغيل



تقوم كارته التشغيل بواسطة شاشة العرض بتوضيح الاعطال بداخل الماكينة مما يساعد مسؤول الصيانة على تحديد العطل وبالاستعانة بكتالوج الشركة المصنعة يمكن اصلاح العطل دون الحاجة الى مجهد من مسؤول الصيانة وكما هو موضح بالاشكال Icon الموضحة لاحظ نماذج كارته التشغيل .

Icon	Fault	Description
	Auxiliary Inputs	The module detects that an auxiliary input which has been user configured to create a fault condition has become active.
	Analogue Input Configured As Digital	The analogue inputs can be configured to digital inputs. The module detects that an input configured to create a fault condition has become active.
	Fail To Stop	The module has detected a condition that indicates that the engine is running when it has been instructed to stop. NOTE: 'Fail to Stop' could indicate a faulty oil pressure sensor. If engine is at rest check oil sensor wiring and configuration.
	Charge Failure	The auxiliary charge alternator voltage is low as measured from the W/L terminal.
	Low Fuel Level	The level detected by the fuel level sensor is below the low fuel level pre-set pre-alarm setting.
	High Fuel Level	The level detected by the fuel level sensor is above the high fuel level pre-set pre-alarm setting.
	Battery Under Voltage	The DC supply has fallen below or risen above the low volts pre-set pre-alarm setting.
	Battery Over Voltage	The DC supply has risen above the high volts pre-set pre-alarm setting.
	Generator Under Voltage	The generator output voltage has fallen below the pre-set pre-alarm setting after the Safety On timer has expired.
	Generator Over Voltage	The generator output voltage has risen above the pre-set pre-alarm setting.
	Generator Under Frequency	The generator output frequency has fallen below the pre-set pre-alarm setting after the Safety On timer has expired.
	Generator Over Frequency	The generator output frequency has risen above the pre-set pre-alarm setting.
	CAN ECU Fault	The engine ECU has detected an alarm
	CAN Data Fail	The module is configured for CAN operation and does not detect data on the engine Can data link.
	Immediate Over Current	The measured current has risen above the configured trip level.
	Delayed Over Current	The measured current has risen above the configured trip level for a configured duration.
	Oil Filter Maintenance Alarm	Maintenance due for oil filter.
	Air Filter Maintenance Alarm	Maintenance due for air filter
	Fuel Filter Maintenance Alarm	Maintenance due for fuel filter.

الباب الخامس مراحل الاختبار لوحدات дизل



اولا : الاختبار المبدئي

1- فحص ظاهري ومراجعة المواصفات الفنية المتعاقد عليها

ا- مطابقة الطرازات الخاصة بماكينة дизل والمولد لما تم التعاقد عليه

ب- التأكد من الاضافات واجهزه التحكم الملحقه بماكينة дизل

ج- التأكد من صلاحية الطرازات المورده وذلك بالاستعانه بموقع الانترنت للشركات المنتجه

2- مراجعيه شهادة اختبار المولد (باعاده التجربه بمصنع التجميع ومطابقة بنود الاختبار)

ثانيا: الاختبارات النهائية

1- اختبار التحميل load test

- يتم توصيل المولد ب Bank load ويتم التحميل التدريجي للمولد مع تسجيل جميع القراءات من (جهد , قدرة , ضغط الزيت , درجة حرارة المياة) مع مقارنة القراءات المسجلة مع شهادة الاختبار للمصنع بالخارج .

2- اختبار التحميل الزائد (over load)

يتم تحمل المولد بقدرة تعادل 110% من التحميل الطبيعي لمدة زمنية قصيرة للتأكد من مدى قدرة المولد على تحمل الاحمال المفاجئة وذلك للمولدات Stand-by

3- اختبار تنظيم السرعه

يتم تحميل المولد من 0% : 60% من قدرة المولد بصورة مباشرة لتجربة مدى استيعاب المولد للاحمال وكذلك منظم السرعه .

4- اختبار تنظيم الفولتية

يتم توصيل المولد ب Bank load ويتم التحميل التدريجي للمولد مع تسجيل جميع القراءات الفولت مع التحميل وبدون تحميل

5- التفتيش على بارامترات الاداء functional parameter

- يتم التاكد من قيم بارامترات الاداء من ضغط الزيت ودرجة حرارة مياة التبريد والسرعه والقيم الكهربائية مع تغيير الحمل

6- فحص بدء الحركة

يتم اجراء تجربة بدء الحركة للمولد على حسب نوع منظومة البدء سواء مارش كهربى او منظومة الهواء المضغوط

7- التفتيش على سلامة الاداء للوحة التحكم وذلك بمراجعة اجهزة الحماية بالمولد

ا- حماية ضد انخفاض ضغط الزيت

- ويتم ذلك بواسطة فصل حساس ضغط الزيت والتاكد من ايقاف الماكينة ، او عمل محاكاة بواسطة كارتة التشغيل عن طريق ضبط قيمة حماية انخفاض الزيت على اكثر من قيمة ضغط الزيت بالماكينة

ب- حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة

- ويتم ذلك بواسطة فصل حساس ارتفاع حرارة التبريد والتاكد من ايقاف الماكينة ، او عمل محاكاة بواسطة كارتة التشغيل عن طريق ضبط قيمة حماية ارتفاع قيمة حرارة التبريد على اقل من قيمة درجة حرارة مياة التبريد بالماكينة

د- الحمايات الكهربائية

- يتم ذلك بواسطة اختبار جميع انواع الحمايات الكهربائية ومنظومة التشغيل الكهربى وذلك حسب نوعية منظومة التحكم والتشغيل بالماكينة

الباب السادس : صيانة وحدات дизل

أولاً: الصيانة الوقائية

هذه الصيانة تسمى الصيانة الوقائية لأنها بالفعل تقى المعدات وتطيل في عمل استخدام المعدة وهذه الصيانة تتم حسب جداول مدونة من قبل الصيانة ، وأهم أركان هذه الصيانة هي :

- التفتيش .
- نظافة .
- اختبار.
- ضبط .

ولعمل الصيانة الوقائية لأي معدة كهربائية يجب على مسؤول الصيانة أولاً قراءة كتالوج المعدة للالتزام بما جاء فيه من توصيات من الشركة المنتجة للمعدة.

ملاحظة هامة جدا:


قبل إجراء أي عملية صيانة للمولد أو للديزل يجب فصل أطراف البطارية للحماية من التشغيل المفاجئ للكائنات خاصة في حالة وجود تشغيل آلي للكائنات أو في حالة وجود خاصية التشغيل عن بعد ، ويعرض الجدول رقم

(6-1) جدول الصيانة الوقائية للأجزاء المختلفة للمولد

الجزء المراد صيانته	كيفية عمل الصيانة	التوقيت
البطاريات	التأكد من مستوى المحلول داخل البطارية وعمل نظافة عامة على الأطراف والريلات والكابلات وقياس جهد البطاريات كل بطارية على حدة ، في حالة وجود بطاريات قلوية 1.35 فولت/بطارية)	أسبوعياً
المولد	1. تشحيم رولمان البلي إن وجذ. 2. نظافة المولد بواسطة شفاط هوائي 3. مراجعة الأسلاك والريلات الخاصة بأسلاك دوائر التحكم المرتبطة بمنظم الجهد 4. اختبار التوصيل الأرضي للمولد 5. اختبار عزل الملفات للمولد وتسجيل البيانات	6 أشهر 1 شهر 3 أشهر 1 شهر 6 أشهر
الtermosifets بالرادياتير	تغيير مياه الرادياتير ويجب تغيير الترمومسات الخاص بالرادياتير حتى لو كان ذو حالة جيدة	كل سنتان
لمبات البيان	اختبار لمبات البيان وتغييرها إذا لزم الأمر	شهرياً
كابلات التوصيل القدرة ومفتاح	فصل الكابلات من جهة المولد ومن جهة مفتاح التوصيل (C.B) وعمل قياس عزل للكابلات وعمل قياس عزل لمفتاح التوصيل (C.B) بعد نظافته وإعادة ربطات الكابلات بنفس الترتيب قبل فكها وتسجيل قراءة العزل	كل 6 شهور
الحاكم الكهربائي	فصل أطراف الحكم الكهربائي من منظم السرعة وقياس مقاومته ويجب ان تكون في حدود القيمة المنصوص عليها في كتالوج المصنع ويتراوح ما بين 30 - 40 أوم ، وفي حالة وجود تغيير في قيمة المقاومة يجب تغيير الحكم فوراً مع تسجيل قيمة المقاومة)	كل 6 شهور

تابع جدول صيانة الأجزاء المختلفة للمولد

توقيت الصيانة	كيفية عمل الصيانة	الجزء المراد صيانته
3 شهور	يجري اختبار للمرحلات الخاصة بالمولد وأجهزة الحماية وإعادة ضبطها إذا كانت القيمة ليست في المدى وتسجيل القيمة الحالية قبل وبعد الضبط	إعادة ضبط المرحلات للمولد
كل 6 شهور	فصل أطراف حساس السرعة من منظم السرعة وقياس مقاومته ، ويجب أن تكون في حدود القيمة المنصوص عليها في كatalog المصنع ، ويترافق ما بين (210 - 190) أوم ، وفي حالة وجود تغير في المقاومة يجب تغييرها مع تسجيل قيمة المقاومة	حساس السرعة
كل 6 شهور	<ul style="list-style-type: none"> • تشغيل дизل ومراجعة كتاب المعدة لمعرفة أطراف • لأسلاك التي تقوم بعمل إيقاف للكائنات مثل درجة حرارة المياه • مراجعة عوامة مستوى المياه داخل الرادياتير • قياس ضغط الزيت عن طريق (Pres-switch) وعمل • بهام بالعطل للكائنات واختبار عمل ريلالي الإيقاف • لإضطراري 	اختبار دوائر الحماية الكهربائية لمحرك дизل
3 شهور	في حالة عدم تشغيل المولد لفترات طويلة يجب تشغيل الماكينة وإجراء عملية التحميل على المولد بحد أدنى 30% من الحمل لمدة ساعتين	تشغيل المولد



شكل رقم (3-1)

احدى طرق قياس مقاومة الحاكم الكهربائي

ملحوظة:

يوجد في بعض الأنواع من الحاكم الكهربائي لقياس المقاومة الداخلية له يجب عمل قصر على بعض الأطراف كما هو موضح بالشكل رقم (6-1) أعلاه حيث تم عمل قصر على الأطراف (C,D) وقياس قيمة مقاومة الحاكم عن طريق الأطراف (A,B)

ثانياً : الصيانة التصحيحية:

هذه الصيانة ليست من ضمن الصيانات التي تتم عن طريق جداول ولكنها صيانة طارئة لتصحيح وضع معين غير سليم وسرعان ما يتم تنفيذها ويمكن تنفيذها على حساب الصيانة الوقائية إذا دعت الضرورة،

وتعتمد الصيانة التصحيحية لأي معده اعتماداً كلياً على معرفة القائم بأعمال الصيانة على مكونات الدائرة الكهربائية للمعده وذلك من الرسم الكهربائي وذلك لتسهيل مهمة القائم بأعمال الصيانة لإيجاد العطل وإعادة الوضع كما كان عليه في أسرع وقت ، وفي حالة عدم وجود دائرة كهربائية يجب توافر خبرات كافية في أعمال الصيانة للتعامل مع

هذه المكونات مع معرفة الفكره الرئيسية للتوليد كما سبق شرحه في دورة تشغيل وحدات التوليد الكهربائية السابقة ومعرفة إتصال كل من منظم السرعة ومنظم الجهد بالمحرك والمولد أي يكون على دراية كاملة بهذه النوعية من المنظمات ، ونعرض فيما يلي صيانة منظم السرعة وكيفية ضبطه وصيانة المولد ومنظم الجهد .

اهم الأعطال وأسباب حدوثها

طريقة التتحقق من سبب العطل	سبب العطل المفترض	العطل الرئيسي
يجب التتحقق بأنه لا يوجد جهد حقيقي على أطراف الفولتميتر وذلك بواسطة قياس للجهد خارجي وتغيير القولتميتر إذا لزم الأمر	خلل في الفولتميتر	
يجب فصل جميع الأسلام المتصلة بالنقطة رقم (6) والنقطة رقم (26) وقياسه بواسطة جهاز لقياس الإتصال بين هاتين نقطتين وتغيير الفيوز أو عمل إعادة تشغيل للحماية الحرارية (Reset) إذا لزم الأمر ملحوظة : يجب تغيير الفيوز F_1 بنفس نوع الفيوز المركب سابقاً لأن هذه النوعيات من الفيوزات مصممة للفصل اللحظي السريع لحماية مجموعة أشباه الموصلات المستخدمة في دائرة التحكم .	تلف الفيوز F_1 أو الحماية الحرارية T.P	
تحت هذه الظاهرة أحياناً خاصة في الأجواء شديدة البرودة فيحدث أن موحد التحكم CR9 يجد صعوبة لأن يكون (On) حتى بعد أن يأخذ الإشارة من وحدة التحكم (A ₂) وبزيادة طفيفة في سرعة الماكينة حوالي من 100 إلى 150 لفة في الدقيقة عن طريق الزيادة في المقاومة المترتبة المسئولة عن هذا بمنظم السرعة (ILDE speed) وسيظهر زيادة في الجهد .	سرعة المولد أقل من السرعة المقمنة لتقويم الماكينة	لا يوجد جهد متعدد على الفولتميتر الخاص بالمولد
أفصل أطراف الملف من الروزنة رقم F_1 & F_2 كما هو مبين بالرسم وقياس توصيل ملف الإثارة (L_3) بواسطة أوميتر لقياس مقاومته	فتح في ملف الإثارة	
أفصل أطراف الملف ($E_1 \& E_2$) المجال الدوار (من كل من (L_5) المجال الدوار (الجزء الموجب والسلبي) شريحة التبريد (للمولودات الدوارة ، ويتم عمل قياس للفيل (L_5) على حدة من ناحية الإتصال وقياس مقاومته وسيكون بالطبع أقل من واحد أوم ، احتفظ بأطراف الملف (L_5) بعيداً عن شرائح التبريد ($E_1 \& E_2$) وقم بعملية القياس للفيل (L_4) عضو الإثارة الدوار عن طريق جهاز أوميتر بين أطرافه لقياس مقاومته وستكون أيضاً أقل من واحد أوم ، ولقياس اتصال ملف التوليد (L_6) يجب فصل جميع	فتح أو دائرة قصر موجودة في المولد	

<p>الأسلاك المتصلة به من لوحة التحكم وهى كالتالي : النقطة (26,24,22,20) وفتح دائرة التغذية من جهة الأحمال عن طريق (C.B) العمومي للتأكد بأن الملف منفصل تماماً عن الدائرة ويتم عمل قياس بنفس الطريقة للتأكد من توصيله ومن أن مقاومته أقل من واحد أو ملء</p>		
<p>يجب التتحقق بأنه لا يوجد جهد حقيقي على أطراف الفولتميتر وذلك بواسطة قياس للجهد خارجي وتغيير الفولتميتر إذا لزم الأمر</p>	<p>خلل ربطات الأسلاك الخاصة بالتحكم</p>	
<p>افصل الملف (L5) من الدائرة عن طريق فصل أطرافه من شرائح التبريد (E1&E2) ويمكنك القياس عن طريق أفوميتر بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بـ (E1) والطرف السالب بأطراف أي من (CR1,CR2,CR3) سنجد أنه لا يوجد اتصال أي مقاومة كبيرة جداً ، بنفس الطريقة لاختبار كل من (CR4,CR5,CR6) بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بأي من أطراف (CR4,CR5,CR6) والطرف السالب بـ (E2) ستجد عدم اتصال ومقاومة كبيرة جداً</p> <p><u>ملحوظة</u> : إن كان هناك اتصال عند إجراء هذا القياس يجب اختبار كل موحد على حدة بعد فصل جميع الأسلاك المتصلة لكل موحد حتى تجد الموحد التالف .</p>	<p>دائرة قصر في الموحدات الدوارة (CR1.....CR6)</p>	<p>لا يوجد جهد متعدد على الفولتميتر الخاص بالمولد</p>
<p>لقياس CR10 يجب فصل الأسلاك من الروزنة 8 , 6 في الكارت (A2) والقياس بواسطة أفوميتر كما سبق ، الطرف الموجب لجهاز القياس على النقطة 8 والطرف السالب لجهاز القياس على النقطة 6 سنجد أنه لا يوجد اتصال ، ولقياس CR9 يجب فصل الأسلاك من الروزنة رقم 10 , 19 , 11 ويعمل القياس كالتالي ، الطرف الموجب لجهاز القياس عند النقطة 11 والطرف السالب لجهاز القياس عند النقطة 19 اقرأ المقاومة واحتفظ بالقراءة ثم اعكس أطراف جهاز القياس لنفس النقطتين ستجد أن المقاومة في الإتجاهين واحدة وهي حوالي 300 ك.أوم أو أكثر ،</p>	<p>دائرة قصر في الموحدات المجال (CR9&CR10)</p>	
<p>ثم حل طرف جهاز القياس الموجب بالنقطة 10 والطرف السالب بالنقطة 11 ستكون المقاومة بين 10 إلى 100 إلى 200 أو ملء ، ويمكن اختبار التاييرستور كالتالي :-</p> <p>يتم توصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بالروزنة 19 والطرف السالب</p>	<p>تابع دائرة قصر في الموحدات المجال (CR9&CR10)</p>	<p>لا يوجد جهد متعدد على</p>

<p>بالنقطة 11 سنجد أن المقاومة 300 ك.أوم وعندئذ أعمل توصيل بين النقطة 19 و النقطة 10 باستخدام سلك خارجي في هذه الحالة الثايرستور أصبح (On) وهو يعمل ، وعند فتح التوصيل بين النقطتين 10,9 مرة أخرى ستصبح المقاومة مرة أخرى 300 ك.أوم ، وينصح بإجراء هذه التجربة باستخدام لمبات بيان بين أطرافه .</p>		الفولتميتر الخاص بالمولد
<p>يمكن إضافة بعض المغناطيسية إلى الملف (L₃) باستخدام مصدر جهد خارجي على أطراف الملف بعد فصل أسلاك التوصيل من الروزنة (F₁&F₂) لفترة ثم يعاد إدارة المولد ، هذا بعد التأكد من أنه لا يوجد مغناطيسية متبقية وذلك عن طريق قياس الجهد على الأطراف (22,20) على كارت المنظم (A₁) ستكون أقل من 4 أو 5 فولت .</p>	<p>لاتوجد دائرة مغناطيسية متبقية في ملفات الإثارة (L₃)</p>	
<p>كل شركة منتجة لهذا المنظم تعطي بعض الدلائل على كيفية معرفة الخل مثل بعض الأطراف يجب أن يكون عليها جهد معين إذا لم يتواجد هذا الجهد يجب تغيير المنظم فورا ، رجاء الرجوع إلى كتالوج المورد .</p>	<p>خلل في منظم الجهد (A₁)</p>	




جدول رقم (3-2)

طريقة التتحقق من سبب العطل	سبب العطل المفترض	العطل الرئيسي
يجب التتحقق بأنه لا يوجد جهد حقيقي على أطراف الفولتميتر و ذلك بواسطة جهاز قياس للجهد الخارجي وتغيير الفولت إذا لزم الأمر.	خلل في الفولتميتر	
يمكنك فحص هذه الكابلات بمجرد النظر للتأكد من عدم وجود إحكام في الربطات بفرض أنه لم يتم العبث في أوضاع هذه الأسلاك وإلا سيتم التأكد من موضعها عن طريق الرسومات الكهربائية .	خطأ في التوصيل بين المولد ولوحة تحكم	الجهد المتولد منخفض عن المعدل الطبيعي
يجب قياس سرعة الماكينة باستخدام أي وسيلة خارجية لقياس السرعة والتأكد منها ويتم الضبط من خلال منظم السرعة عند الحاجة .	سرعة الماكينة أقل من المعدل الطبيعي	
افصل الملف (L₅) من الدائرة عن طريق فصل أطرافه من شرائح التبريد (E₁&E₂) ويمكنك القياس عن طريق أفوميتر بتوصيل		الجهد المتولد

<p>الطرف الموجب لجهاز القياس بـ (E_1) والطرف السالب بأطراف أي من (CR_1, CR_2, CR_3) ستجد أنه لا يوجد اتصال أي مقاومة كبيرة جداً، بنفس الطريقة لاختبار كل من (CR_4, CR_5, CR_6) بتوصيل الطرف الموجب لجهاز القياس بأي من أطراف (CR_4, CR_5, CR_6) والطرف السالب بـ (E_2) ستجد عدم اتصال ومقاومة كبيرة جداً.</p> <p><u>ملحوظة</u>: إن كان هناك اتصال عند إجراء هذا القياس يجب اختبار كل موحد على حدة بعد فصل جميع الأislak المتصلة لكل موحد حتى تجد الموحد التالف.</p>	<p>تلف في الموحدات الدوارة "دائرة الفتح"</p>	<p>منخفض عن المعدل الطبيعي</p>
<p>يجب أن يتم قياس الأحمال التي تم تشغيلها على المولد نفسه والتأكد من أنها ليست أكبر من الحمل المقيد للمولد.</p>	<p>الأحمال على المولد أكبر من المعدل الطبيعي أو غير متزنة</p>	
<p>يتم مراجعة عملية الضبط التي تم شرحها من قبل</p>	<p>مراجعة عامة على كل من مقاومات الضبط الخاصة بمنظم الجهد</p> <p>(Volt level , Droop , Gain)</p>	
<p>يتم فصل أطراف (L_3) من الروزنطة ($F_1 \& F_2$) ويتم ادخال جهاز لقياس التيار على النقطة ($F_1 \& F_2$) وأطراف الملف (L_3) ويتم عندئذ تشغيل الماكينة وتتأكد أن التيار المار في الجهاز الخاص بالقياس في حدود 15 أمبير وثبتت.</p>	<p>تيار دائرة الإثارة المار في الملف (L_3) غير مستقر</p>	
<p>يتم اتباع ما سبق شرحه.</p>	<p>مراجعة عزل ملفات المجال (L5)</p>	
	<p>خلل في الفولتميتر.</p> <p>2. خطأ في توصيل أislak التحكم.</p> <p>3. وجود تلف في منظم الجهد</p>	<p>الجهد المتولد أعلى من المعدل</p>

- | | |
|--|------------|
| <p>4. وجود تلف في أي من (CR₁₀) أو (CR₉)</p> <p>5. وجود دائرة فتح في المقاومة . (R₄)</p> <p>6. الأحمال غير متزنة.</p> <p>7. سرعة الماكينة أعلى من المعدل الطبيعي.</p> <p>8. يمكن أن يكون خطأ في توصيل أطراف المحول (T₁) "عكس الأطراف"</p> | ال الطبيعي |
|--|------------|

طرق اختبار الموحدات الدوارة



يتم اختبار الموحدات الدوارة بفصل احد اطرافها مع قياس كل **Diode** على حد طبقا لما هو موضح اعلاه .

تم إعداد الإصدار الأول بمشاركة المشروع الألماني GIZ، ومشاركة المسادة:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| شركة صرف صحي القاهرة | مهندس/ أشرف لمعي توفيق |
| شركة مياه وصرف صحي البحيرة | مهندس/ السيد رجب شتيا |
| شركة صرف صحي الاسكندرية | مهندس/ أيمن النقيب |
| شركة مياه القاهرة | مهندس/ خالد سيد أحمد |
| شركة صرف صحي القاهرة | مهندس/ طارق ابراهيم |
| شركة صرف صحي الاسكندرية | مهندس/ علي عبد الرحمن |
| شركة صرف صحي القاهرة | مهندس/ علي عبد المقصود |
| شركة مياه وصرف صحي البحيرة | مهندس/ محمد رزق صالح |
| شركة صرف صحي القاهرة | مهندس/ مصطفى سبيع |
| شركة مياه القاهرة | مهندس/ وحيد أمين أحمد |
| شركة مياه وصرف صحي الدقهلية | مهندس/ يحيى عبد الجواد |

• تم تحديث الإصدار الثاني بمشاركة السادة :-

شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
شركة الصرف الصحي بالقاهرة
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

مهندس / خالد سيد أحمد
مهندس / ريمون لطفي زاخر
مهندس / علاء عبد المهيمن الشال
مهندس / محمد عطية يوسف
مهندس / محمد محمد الشبراوى
مهندس / محمد صالح فتحى
مهندس / هانى رمضان فتوح
مهندس / عادل عزت عبد الجيد

تمت أعمال التنسيق والإخراج الفني لهذا الإصدار بواسطة كلا من :

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الأستاذ / علاء محمد المنشاوي
الكيميائى / محمود جمعه

للاقتراءات والشكوى قم بمسح الصورة (QR)

